



RAPPORT

INSPECTION STANDARD



MEYER
Solution auto

SOMMAIRE

01.	INFORMATION VÉHICULE
02.	INSPECTION EXTÉRIEUR
03.	INSPECTION INTÉRIEUR
04.	INSPECTION MÉCANIQUE
05.	INSPECTION DES PNEUS
06.	INSPECTION DES JANTES
07.	ESSAI ROUTIER
08.	RÉSUMÉ DE L'INSPECTION
09.	GUIDE D'INTERPRÉTATION ÉTAT D'USURE PNEUS

INFORMATION VÉHICULE

RAPPORT D'INSPECTION DU VÉHICULE

Rapport Diagnostic Meyer Solution Auto
Véhicule Inspecté : Ford Focus 2015 – 1.5 TDCi 120ch

ANNÉE	MARQUE	MODÈLE	KILOMÉTRAGE
2015	FORD	Focus	210856

TRANSMISSION	NUMÉRO DE CHASSIS	INTÉRIEUR	COULEUR INTÉRIEUR

RAPPORT D'INSPECTION DU VÉHICULE

Rapport Diagnostic Meyer Solution Auto
Véhicule Inspecté : Ford Focus 2015 – 1.5 TDCi 120ch

RÉSUMÉ DE L'INSPECTION

Élément	État constaté
Caméra de recul	Non équipée
Balais d'essuis-glace	Corrects
Lave-glace	Niveau faible - Fonctionne
Alignement carrosserie	Légèrement désaxé entre aile avant droite et porte passager
Rayures	Présentes sur plusieurs panneaux de carrosserie

RAPPORT D'INSPECTION DU VÉHICULE

Rapport Diagnostic Meyer Solution Auto
Véhicule Inspecté : Ford Focus 2015 – 1.5 TDCi 120ch

RÉSUMÉ DE L'INSPECTION

Élément	État constaté
Volant	Légèrement utilisé sur la partie supérieure
Avertisseur sonore	Fonctionnel
Régulateur de vitesse	Fontionnel
Sièges	Siège conducteur : usure du renfort latéral supérieur - autres sièges en bon état
Sièges chauffants	Non équipé

RAPPORT D'INSPECTION DU VÉHICULE

Rapport Diagnostic Meyer Solution Auto
Véhicule Inspecté : Ford Focus 2015 – 1.5 TDCi 120ch

RÉSUMÉ DE L'INSPECTION

Élément	Élément	Observations et recommandations
Filtre à air	Correct	Pas d'obstruction notable, remplacement recommandé à la prochaine révision.
Batterie	Correct	Tension stable, légère oxydation sur les bornes, nettoyage conseillé.
Système de charge (alternateur)	Correct	Charge normale, aucune anomalie détectée.
Ventilateur de refroidissement	Bon	Fonctionne correctement, pas de bruit anormal
Bouchon de radiateur	Correct	Étanchéité bonne, pas de fuite.

INSPECTION DE L'ÉTAT D'USURE DES PNEUS

RAPPORT D'INSPECTION DU VÉHICULE

Rapport Diagnostic Meyer Solution Auto
Véhicule Inspecté : Ford Focus 2015 – 1.5 TDCi 120ch

RÉSUMÉ DE L'INSPECTION

Position	Marque Modèle	Dimension	Profondeur	État	Observation
Avant Gauche	Michelin Primacy 4	235/40 R18	5 mm	Bon	Usure régulière, pas d'anomalie visuelle
Avant Droit	Michelin Primacy 4	235/40 R18	5 mm	Bon	Usure régulière, pas d'anomalie visuelle

INSPECTION DE L'ÉTAT D'USURE DES JANTES

RAPPORT D'INSPECTION DU VÉHICULE

Rapport Diagnostic Meyer Solution Auto
Véhicule Inspecté : Ford Focus 2015 – 1.5 TDCi 120ch

RÉSUMÉ DE L'INSPECTION

Position	État	Observation
Avant Gauche	Frottement léger	Légère griffe « trottoire »
Jante Avant Droit	Frottement léger	Légère griffe « trottoire »

RAPPORT D'INSPECTION DU VÉHICULE

Rapport Diagnostic Meyer Solution Auto
Véhicule Inspecté : Ford Focus 2015 – 1.5 TDCi 120ch

RÉSUMÉ DE L'INSPECTION

Élément	État constaté
Mise en route	Démarrage instantané, sans fumée anormale au pot d'échappement.
Ralenti	Stable et régulier, sans vibrations excessives.
Performance moteur	Accélération fluide et linéaire, puissance disponible conforme au attentes pour un 1.5 TDCI.
Boîte de vitesses	Passage des rapports souple, aucun craquement. Légère résistance en enclenchant la marche arrière.
Comportement directionnel	Direction précise et réactive, aucun jeu constaté dans la colonne de direction

RÉSUMÉ DE L'INSPECTION

RAPPORT D'INSPECTION DU VÉHICULE

Rapport Diagnostic Meyer Solution Auto

Véhicule Inspecté : Ford Focus 2015 – 1.5 TDCi 120ch

RÉSUMÉ DE L'INSPECTION

Résumé de l'Inspection – Rapport Diagnostic Meyer Solution Auto
Véhicule Inspecté : Ford Focus 2015 – 1.5 TDCi 120ch

L'inspection a débuté par un examen complet de l'extérieur du véhicule. Le pare-chocs avant présente une reprise de peinture, vraisemblablement à la suite d'un choc localisé sur le côté gauche. Des rayures légères à modérées, des éclats de vernis et des signes d'impact sont visibles sur l'ensemble de la partie inférieure, notamment à droite. Le projecteur avant droit est fissuré, et les deux optiques présentent de petits éclats. Le capot moteur montre une légère bosse, une rayure peu profonde et une retouche de peinture artisanale. Le pare-brise avant présente deux éclats d'impact.

Du côté droit, l'aile avant montre une petite bosse et des éraflures. La portière avant droite comporte trois marques d'enfoncement, des rayures ainsi que plusieurs éclats de peinture. L'aile arrière droite présente une déformation près de la trappe à carburant et des rayures sous la ligne de vitrage. Le pare-chocs arrière a également fait l'objet d'une retouche de peinture ; des éraflures, éclats et marques d'usure y sont encore visibles. Le hayon et les feux arrière sont rayés, et des micro-rayures sont présentes sur le toit.

GUIDE D'INTERPRÉTATION DE L'ÉTAT D'USURE DES PNEUS

RAPPORT D'INSPECTION DU VÉHICULE

Rapport Diagnostic Meyer Solution Auto

Véhicule Inspecté : Ford Focus 2015 – 1.5 TDCi 120ch

RÉSUMÉ DE L'INSPECTION

Profondeur mesurée (mm)	État du pneu	Commentaire
8 mm ou plus	• Excellente adhérence - pneus en très bon état	• Aucun remplacement à prévoir
6,5 mm à 7,9 mm	• Bon état - suffisant pour une conduite quotidienne	• Surveillez l'usure régulièrement